

产品保养技术手册

去污 + 补修



测试过程

去污

推荐产品:




测试结果:

当在5分钟的时间内将CIF涂在标记区域上时，它会导致PUAPLUS涂层表面的记号笔和油墨褪色。

用法说明:

将CIF清洁剂喷到标记区域，60秒后。在一个圆周运动中用一点压力擦洗5-7次.必要时重复。

这组图像显示了在PUAPLUS涂层产品上标记后5分钟内将Cif清洁剂应用于记号笔/墨水的结果。



记号笔

笔

这组图像显示了在PUAPLUS涂层产品上标记后5分钟内将Cif清洁剂应用于记号笔/墨水 的结果。



笔 + 记号笔



特征:

用CIF清洗几天后，污渍已明显褪色。



应用材料

补修

点缀套件包括：

打磨块

泡沫喷射器

色料

硬化剂

测量容器

搅拌棒





应用过程

补修

步骤一:

- 使用磨料垫，使受损区域的表面粗糙。
- 清理准备好的区域，清除遗留下来的任何松散的碎片。

步骤二:

- 颜色混合要求液体颜料与液体固化剂的混合物为3: 1。
- 浇注前，将颜料和固化剂用力摇匀，彻底搅拌。
- 将液体色素倒入测量容器(30毫升)
- 倒入透明液体固化剂(10毫升)
- 使用搅拌棒，将两个成分混合在一起(不要摇动)
- 一旦混合，开放的工作时间是30分钟或更短。To
- 扩大，保持盖子关闭


步骤三:

- 使用所提供的海绵刷，在混合色中浸入一次，以滋润海绵。
- 在准备好的区域上涂上颜色，然后轻轻刷，直到完全覆盖为止。

只应用必要的东西，因为新的光泽将从新的层形成。

- 经过大约。如有需要，可在15分钟内(或当擦干时)再涂一层。
- 在混合物处于液体状态时，根据需要经常重复

允许修理干燥1小时。





应用过程

折痕修复

推荐工具：

吹风机



热枪



如果产品有皱纹，试试这种方法：

- 让成年人坐在靠近折痕的一块
- 使用吹风机或热枪，仔细加热PUAPLUS涂层
- 让成年人慢慢地站起来，坐下来，把空气从里面的海棉中推出来，并帮助修复皱纹。

